


■ 建工空使品

正空使出方式

●台割供給電源


外部供給電源的容量 [H7CR 型爲 12V 160mA/24V 80mA 可切換、H7CR 爲 12V 100mA 還有 24V 50mA]。但是,關於 AC24V/DC12~24V 之型式機種,請根據下 並額定電壓減輕負載使用之。

(爲 DC 電源供給之時)



●雷涛

請注意入信號的受理會因電源之ON/OFF出現可、不可、及不定的狀況。再者,在不定期間依額定電壓、外部供給電源之負載狀態有下述範圍內之變化。



當 DC12~24V 型的電源容量變少時,無法啟動。此時請選擇下表參考資料

型號	推薦的電源容量
H7BR 型	25W 以上
H7CB 型	15W 以上
H7CR-S 型	5W 以上

● 請注意 H7CR-S 型的電源 (端子 1) 即輸入用 OV(端子 6) 在計數器內部相通。(至於其他 機種與規格的技術氣,至於其他機種與規 格的計數器,其電源與輸入專用電路載計 數器內部是絕源的。

Н

7

С

R

●ない自己言動物能

發生異常時如下顯示。

復歸後計數以及輸出按下 RESET 復歸鍵後之狀況。

顯示	內容	輸出狀態	復歸方式	復歸後之設定値
*	未滿計數值	無變化 超過計數值	RESET 鍵或復歸 輸入	無變化
FFFFFF **	未滿計數值			
E 1	CPU異常	OFF	DECET ##	
£2	記憶體異常		RESET 鍵	出貨時之設定

※ H7CR-C、-SC 型、H7CR-C 型(\pm 範圍型)在計數値小於最小値以下時發生。 ※※ H7CR-C、-SC 型、H7CR-C 型(\pm 範圍型)在計數値大於最大値以下時發生。

●なるとのは、

 H7CR型之電晶體輸出因以光耦合器和內部 迴路絕緣故可使用NPN或PNP(等價)輸出。

● 開於輸出延過季豐 (多考管)

計數值到達設定值後到輸出反轉需要下述時間(此爲因輸出處理時間、信號傳播時間、繼電器之動作時間等影響)

實測例→:N 剪 K 模式



※於使用之模式及使用環境等有若干差異變化。延遲時間是否會造成系統上的問題,請實際測量確說 a。

 $0.42 \sim 0.57 ms$

 $0.37 \sim 0.49 ms$

5kHz (cps)

※※爲 H7BR 型

批次輸出※※

● 批次計劃之最高計劃速度 (H7BR 型)

• 批次計數之最高計數速度為 lkHz{cps}。批次計數器計算最終段(1段式為預設值、2段式為 SET2 之預設值)之計數向上增加的次數。計數向上增加的次數。計數向上增加的次數。計數向上增加之間隔,請使用1ms以上。

● 羅於復壽字的應答延過字間(重量實金出)

從輸入復歸信號到輸出 OFF 之輸出延遲時間變化如下。

復歸最小信號幅度	輸出延遲時間
1ms	$0.8 \sim 1.2 ms$
20ms	15 ~25ms

(參考値)

SET=0 え 復歸動作

 在 SET=0 之復歸操作,爲安全起見,復歸 OFF 後不會有輸出動作。

(但±範圍型除外)

●なりを受ける

使用設定預估機能時

- 預設値請設定爲"最大計數値-預估值"以下。(例:999.999-1.250=998.746以下)
- 預設值為大於此數值時,請先確說 a 是否可確實輸出才使用。

●ないことを

 在計數動作中變更預設值時,請考慮 a 在 變更期間"預設值=計數值"時輸出動作 仍會進行,因而上述所提之過之過大預設 值則會變更操作。